

Meebilen 23 September 1946

Beisloeg Corenfeest

Voorzorgsmaatregelen. Door de brandweer werd reeds vanaf donderdag 21 September overgegeven tot een onderzoek betreffende de te nemen beschikkingen en het noodgevallen en bestellingen van de blusmiddelen voorkomden op St. Bonaventuraren.

Materialiaal. Een grooten waterbak, met een leiding voorzien van 3 slangen met lens en gelegen, ovin, boven en onder den beiaard. Dit materiaal werd aangevoerd met 3 handpompen en een paar snelluukapparaten.

Personeel. De gansche bestendige wacht werd op donderdag 22 September vanaf 18.30 u. opgeroepen.

6 manschappen bewaakten de beiaard en het loovenste gedeelte van den toren. 4 manschappen verzekerden den dienst om het welzijn der kerk, en oefenden hier een bestendig toezicht uit tot 1 uur na het vuurwerk.

Een vervoerwagen met materiaal en 8 manschappen brond tusschen op de wallemarkt en bleef voortdurend in telephonische verbinding met het personeel op den toren. De manschappen bleven toezicht oefenen op den toren tot 24 uren.

Begin van Brand. Ingevolge de geweldige vuren welke voortdurend in den toren insloeg, is brand ontstaan aan het galmgat gelegen ovin den westhoort en dit ovin de Salvatorklok.

Doork de genomen maatregelen werd het begin van brand spoedig gebluscht met behulp van het materiaal van den toren en een handpomp en werd een erge ramp vermeden.

Beschouwingen. De 3 slangen van het Corengebouw zijn defecten dienen dringend vervangen te worden door 3 nieuwe lengten van 20 meter elk.

Vuurwerk van dezen omvang dient vermeden te worden, gezien het werkelijke gevaar dat het oplevert voor den toren.

*J. M. J. J.*